



Datum 20. Dezember 2017

## **GEMEINDEMITTEILUNGEN**

### **Periodische Kontrolle der Wasserleitungsschieber - Prüfergebnisse**

Im Rahmen der Vierjahreskontrolle der Wasserleitungsschieber wurden anfangs November 2017 der westliche Bereich der Badenerstrasse und der nördliche Bereich der Birmensdorferstrasse kontrolliert. Das Ziel der Kontrolle ist, dass die Funktionstüchtigkeit der Wasserleitungsschieber - insbesondere bei Rohrleitungsbrüchen - sichergestellt ist.

Das Resultat der gesamthaft 224 kontrollierten Schieber ist erfreulich. Bei 85 % der Schieber wurden keine Mängel festgestellt. 11 % der Schieber wiesen kleinere Mängel auf, welche auf die Funktionalität jedoch keine Auswirkungen haben. Bei lediglich 8 Schiebern oder 4 % wurden Mängel festgestellt, welche behoben werden müssen. Zwei dieser Schieber sind im Eigentum der Gemeinde Fislisbach und sechs Schieber sind in privatem Eigentum.

### **Geschwindigkeitskontrollen - Monat November 2017**

Die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal hat im November 2017 auf dem Gemeindegebiet von Fislisbach folgende Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

02.11.2017 an der Oberrohrdorferstrasse; 1'055 gemessene Fahrzeuge, 119 Übertretungen  
06.11.2017 an der Mellingerstrasse; 524 gemessene Fahrzeuge, 10 Übertretungen  
16.11.2017 an der Badenerstrasse; 1'432 gemessene Fahrzeuge, 62 Übertretungen  
\*15.11.2017 an der Oberrohrdorfstrasse; 65 Übertretungen

Die gesamte Übertretungsquote liegt bei 11,3 %, 1,9 % und 4,3 %. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 75 km/h im 50 km/h Tempobereich.

\*Bei dieser Geschwindigkeitskontrolle wurde ein Lasermessgerät verwendet, welches die Anzahl der vorbeifahrenden Fahrzeuge nicht registriert. Somit können keine Angaben betreffend Übertretungsquote in Prozent gemacht werden.